Hammerton (Молотковая Краска Хаммертон)

Краска на алькидной основе придает оттенок кованного металла и используется в качестве верхнего слоя.

Область применения

Широко применяется в промышленном производстве при окрашивании любых металлических изделий и оборудования, в автомобильной промышленности при выпуске разнообразных запасных частей, в электрических панелях и аксессуарах, в сельскохозяйственных машинах, а также для окраски лифтов и стальных дверей.

Характеристики

- Скрывает дефекты, которые возникают при обработке металла и придает декоративный вид.
- Хорошо ложится на необработанные металлы.
- Обладает высокой водостойкостью.
- Обладает устойчивым глянцем.
- Быстро высыхает на воздухе.

Применение

Поверхность на которую наносится грунт и краска должна быть чистой и сухой. Нежелательно попадание сильного ветра. Покраска должна производится распылителем. На поверхности должен образоваться однородный слой краски. Для образовании рисунка в компрессоре должно быть давление в 2-3 атмосферы. Опрыскивание производится на расстоянии 25 – 30 см. от поверхности.

Приготовление

Не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешайте.

Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 15 - 20 минут.
На прилипание пыли: 30 минут.
Полное высыхание: 2 часа.
Затвердевание: 24 часа

Покрываемая площадь

1 литр наносится в один слой на поверхность площадью 10 – 12 м².

Температура Возгорания

При открытом огне 21°C

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

0,75 / 2,50 / 15,00 Л

Классификация опасности

- Воспл.жидкость 2, H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар
- Канцероген1B, H350: Может вызывать рак.
- Повт.воздействиеВНОТ 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
- Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным.
- Хронич. для водных 2, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Фразы предосторожности

-Предосторожность

P201: Перед использованием получить специальные инструкции.
P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.
P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой.
P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование.
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование..
P242: Использовать только не искрящие приборы.
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.
P273: Не допускать попадания в окружающую среду.
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
P281: Использовать индивидуальные средства защиты.

-Вмешательство

P301+310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 или к врачу.
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой/принять душ.
P308+P313: В случае воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.
P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.
P331: Не вызывать рвоту.
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту.
P391: Ликвидировать розлив.

-Хранение

P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.
P405: Хранить под замком.

-Утилизация

P501: Удалить содержимое/контейнер в соответствии с Директивами по утилизации опасных веществ. Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Не допускайте попадания вещества в канализацию.

Фраза Предупреждения

Опасно

Знаки Опасности