



Forza Rapid Boya

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, son kat endüstriyel parlak boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü makine aksamı, ziraat, iş ve bahçe makineleri, traktör, römork, oto radyotör aksamaları, varil, vana, çelik eşyalar ve su pompası gibi yüzeylerin boyanmasında kullanılır.

Özellikleri

- Örtücülüğü ve parlaklığı yüksektir.
- Metal yüzeylere yapışma kabiliyeti yüksek olup, darbe ve iklim şartlarına dayanıklıdır.
- Hızlı kurur.

Uygulama

Metal yüzeyden her türlü toz, kir, yağ vb. uzaklaştırılır. Doğrudan metal üzerine veya **Bianca Forza Rapid Astar** ile astarlanmış yüzeye **Bianca Forza Rapid Boya** %20 - 25 oranında inceltilerek püskürtme yöntemiyle uygulanır. Daha iyi sonuç alabilmek için astarlı yüzeye uygulanması tavsiye edilir. İkinci kat uygulamasının gerekli olduğu durumlarda uygulama, 1 saat sonra yapılmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Selülozik Tiner ile %20 - 25 oranında inceltme yapılır.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 10 - 15 dakika
Toz Tutmama: 20 - 30 dakika
Tam Kuruma: 12 saat

Boyanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 15 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

2,50 / 15,00 kg

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

