



For-Pox - Solventli Epoksi Boya (Metal Yüzeyler İçin)

Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, metal yüzeylerde kullanılan son kat boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Çelik, döküm ve alüminyum yüzeylerde, koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak kullanılır.

Özellikleri

- Mükemmel kapatma ve yayılma özelliğine sahiptir.
- Fırça izi ve akma yapmaz.
- Fırça ile kolay işlenir.
- Zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı maksimum dirençtedir.
- Darbelere ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır.
- Metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur.
- Yapışma gücü iyi, sert film oluşturur
- İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Tuz, darbe, rutubet, tebeşirlenme, su, yağ direnci yüksek ve değişik kimyasal maddelere karşı dayanıklı antikorozyon bir boyadır.

Uygulama

Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Paslı yüzeylere kumlama, tel fırça ile fırçalama ve silme işlemleri yapılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. **For-Pox Solventli Epoksi Boya** uygulanacak eski ve yeni metal yüzeyler ilk defa boyanacak ise parlak yüzeye kadar zımpara yapıldıktan sonra yüzeydeki yağ ve kirlilikler tiner ile yüzeyden uzaklaştırılmalı A ve B komponentleri belirlenen oranlarda karıştırılarak uygulanmalıdır. 2 atü ve 0,5 metre uzaklıktan uygulama yapılması tavsiye edilir.

İnceltme (Hacimce)

Epoksi tiner ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Karışım Ömrü

23 ± 2°C' de 1 saat

Karışım Oranı (Ağırlıkça)

For-Pox Solventli Epoksi Boya A Komponent: 4 birim
For-Pox Solventli Epoksi Boya B Komponent: 1 birim

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 25 dakika
Toz Tutmama: 3 saat
Sertleşme Kuruması: 5 saat

Astarlanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek katta 8 - 9 m² alan boyanır.

Parlama Noktası

20°C'nin altındır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

Takım Toplamı: 20,00 (17,00+3,00) kg

A Komponent

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 2, H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- Cilt Tah. 2 H315: Cilt tahrişine yol açar.
- Göz Tah. 2 H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
- Cilt Has. 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Sucul Kro. 2 H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- BHOT Tek. Mrz 2 H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
- P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
- P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
- P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P260: Tozunu solumayın.
- P264: Elleçlemeden sonra iyice yıkayın.
- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın
- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P302+P352+P321: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
- P305+P351+P338: Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P332+P313+P362: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
- P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri



B Komponent

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Cilt Aşın.1B;H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- Akut.Tok.4;H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- Cilt Tah. 2 H315: Cilt tahrişine yol açar.
- Göz Tah. 1 H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- Cilt Has. 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Sucul Kro. 3 H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- BHOT Tek. Mrz 2 H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- BHOT Tek H335: Solunum yolu tahrişine yol açar.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
- P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
- P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
- P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P260: Tozunu solumayın.
- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P264: Elleçlemeden sonra iyice yıkayın.
- P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- P301+ P330 + P331:Yutulduğunda: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışmayın.
- P302+P352: Deri ile Temas Halinde İse: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P303+P361+P353: Deri (veya saç) İle Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
- P304 + P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+P338: Göz ile Teması Halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
- P330: Ağızınızı çalkalayın.
- P361: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın.
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
- P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Zararlılık İşaretleri

