



Краска для чугунной ванны

Однокомпонентная краска на акриловой основе, для ванн, душевых поддонов, холодильников и т. д.

Область применения

Можно наносить на поверхности ванны комнаты и душевые поддоны а также на поверхности мрамора, гранита, фарфора, стеклянная мозаика и бетона.

Характеристики

- Однокомпонентная и его легко применяется.
- Устойчивость к ультрафиолетовым лучам
- Хорошая адгезия к сложным поверхностям.
- Устойчив к воздействию воды и пара во влажных помещениях.

Применение

Поверхности нанесения следует разгладить, а затем нанести. Подождите 24 часа между слоями. Во время нанесения необходимо следить за тем, чтобы температура поверхности и окружающей среды составляла от + 5°C до + 30°C. Для достижения наилучших результатов его следует наносить в два слоя.

Приготовление

Готово к использованию. Перед употреблением хорошо перемешайте.

Время сушки (20°C)

Полное высыхание: 3 часа

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится в один слой на поверхность площадью 5 – 6 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

0,75 / 2,50 л

Классификация опасности

- Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным.
- Раздражение кожи 2 H315: Вызывает раздражение кожи.
- ВНОТ Повт.воздействие 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
- Грудное вскармливание 2, H361: Предположительно может нанести ущерб плодovitости или плоду .
- Водный хронический 2, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Фразы предосторожности

- Предосторожность

P201: Перед использованием получить специальные инструкции.

P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.

P264: После работы тщательно вымыть ...

P273: Не допускать попадания в окружающую среду.

P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P281: Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

- Реагирование

P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 или к врачу.

P331: Не вызывать рвоту.

P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.

P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/...

P321: Применение специальных мер (см. ... на этом маркировочном знаке).

P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

P362: Снять загрязнённую одежду и выстирать её перед использованием.

P391: Ликвидация разлива.

- Хранение

P403+233: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.

P405: Хранить под замком.

- Утилизация

P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в канализацию.

Фраза Предупреждения

Опасно

Знаки Опасности

